

Festool GmbH  
Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen  
Tel.: 07024/804-0  
Telefax: 07024/804-20608  
<http://www.festool.com>

**FESTOOL**

**ROTEX**  
**RO 150 FEQ**  
**RO 150 FE**



LV

**Oriģinālā lietošanas pamācība**

**Ekscentriskā leņķa slīpmašīna**

LT

**Originali naudojimo instrukcija**

**Ekscentrinio šlifuoklio pavara**



Tehniskie dati	RO 150 FEQ/RO 150 FE
Jauda	720 W
Apgrizeņu skaits	3300 - 6800 min <sup>-1</sup>
Slīpēšanas augstums	5 mm
Svars (bez kabeļa)	2,3 kg
Aizsardzības klase	□ / II

Lietošanas instrukcijā iekļautie attēli komentēti vairākās valodās.

## Simboli



Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu



Izmantot ausu aizsargus!



Izlasiet instrukciju/norādījumus



Savai drošībai valkājiet elpošanas aizsargmasku P2.



Izmantojiet aizsargbrilles.

### 1 Izmantošana atbilstoši pielietojamībai

Mašīna jāizmanto pēc tās piemērotības koka, metāla, plastmasu, savienotājmateriālu, krāsu/laku, špaktelēšanas masu un līdzīgu materiālu slīpēšanai un pulēšanai.

Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošus materiālus. Elektrodrošības dēļ mašīna nedrīkst būt mitra un to nedrīkst izmantot mitrā vidē. Mašīnu drīkst izmantot tikai sausai slīpēšanai.



Par nelaimes gadījumiem un bojājumiem iekārtas nepareizas izmantošanas dēļ atbildību uzņemas lietotājs.

### 2 Drošības norādījumi

#### 2.1 Vispārējie darba drošības noteikumi



**UZMANĪBU! Izlasiet visus drošības norādījumus un pamācības.** Klūdas, ievērojot brīdinājuma norādes un pamācības, var izraisīt ugunsgrēku un būt par cēloni elektriskajam triecienam un/vai nopietnam savainojumam.

#### Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas kā izziņas avotu nākotnē.

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „Elektroinstrumenti“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

## I) DARBA VIETA

- Sekojet, lai darba vieta būtu tīra un sakārto-ta.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- Nelietojiet elektroinstrumentu eksplō-zīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.**

Darba laikā instruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.

- Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet ne-piedero-šām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
- Neļaujiet elektroinstrumentam darboties bez uzraudzības.** Atstājiet elektroinstrumentu tikai tad, ja tā darba instrumenta kustība ir pilnībā apstājusies.

## II) ELEKTRODROŠĪBA

- Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt pie-mēro-tai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontakt-dakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt.** Nelietojiet kontaktdakšas salāgotā-jus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma kēdi. Neizmai-nītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā triecienu sanemšanas risku.
- Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiato-riem, plītīm vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks sanemt elek-trisko triecienu.
- Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot instru-men-tā, pieaug risks sanemt elektrisko triecienu.
- Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa.** Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontakt-ligzdas. **Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un instru-menta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samezglo-jies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izman-tojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātāj-kabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks sanemt elektrisko triecienu.
- Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitru, iz-mantojiet tā pievienošanai noplūdes strā-vas aizsargreļu.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās risks sanemt elektrisko triecienu.

## III) PERSONISKĀ DROŠĪBA

- Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīko-jieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.** Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.

- b) **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājet aizsarg-brilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba rakstu-ram ļauj izvairīties no savainojošiem.
- c) **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvalīgu iесlēg-šanos.** Pirms pievienošanas elektrotīkla kontakt-ligzdai pārliecinieties, ka instrumenta ieslēdzējs atrodas stāvoklī „IZSLĒGTS“. Pārnesot instrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī, pievienojot to barojošajam elektrotīklam laikā, kad instruments ir ieslēgts, viegli var notikt nelaimes gadījums.
- d) **Pirms instrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai skrūvjatslēgas.** Patronatslēga vai skrūvjatslēga, kas instrumenta ieslēgšanas brīdī nav izņemta no tā, var radīt savainojumu.
- e) **Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru stāju. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un centieties nepaslīdēt.** Tas atvieglo instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- f) **Lietojiet piemērotu apģērbu. Nelietojiet brīvu apģērbu un rotaslietas. Neļaujiet matiem un apģērbam nonākt kustīgu daļu tuvumā.** Kustīgas daļas var aizķert valīgs apģērbus, rotaslietas vai garus matus.
- g) **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pie-vienot ārējo putekļu atsūkšanas vai savākša-nas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu atsūkšanu vai savākšanu/ uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājo-šās personas veselību.

#### **IV) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APKOPE**

- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram dar-bam izvēlieties piemērotu instrumentu.** Elektro-instruments darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- b) **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslē-dzējs.** Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- c) **Pirms apkopes, regulēšanas vai darbinstru-menta nomaiņas atvienojiet elektroinstru-menta kontakt-dakšu no barojošā elektrotīkla.** Šādi iespējams samazināt elektroinstrumenta nejaušas ieslēgšanās risku.
- d) **Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, uzgla-bājiet piemērotā vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot rīkoties ar instrumentu.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompe-tentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.

- e) **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpoša-nu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespilētas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai pare-dzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās da-ļas tiku savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remontu darbnīcā.** Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.
- f) **Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darb-instrumentus.** Rūpīgi kopti instrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- g) **Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzēti attiecīgajam pielietojuma veidam un/vai ir piemēroti attiecīgajam ins-trumentam. Bez tam jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un pielietojuma īpatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.
- h) **Pievērsiet uzmanību tam, lai rokturi būtu sausi, tīri un nebūtu notraipīti ar eļļu vai smērvielām.** Slīdoši rokturi negaidītās situācijās neļauj droši lietot un vadīt elektroinstrumentu.

#### **V) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA**

- a) **Pirms akumulatora pievienošanas elektroins-tru-mentam pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.** Akumulatora ievietošana ieslēgtā instrumentā var būt par cēloni nelaimes gadījumam.
- b) **Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlā-des ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotāj-firma.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/ vai akumulatora aizdeg-šanās.
- c) **Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ražotājfirma.** Cita tipa akumulatoru lietošana var novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.
- d) **Laikā, kad akumulators ir atvienots no elektro-instrumenta, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslē-gām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšme-tiem, kas varētu izraisīt īsslēgumu.** Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var izsaukt tā aizdegšanos un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- e) **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrais elektrolīts.** Nepieļaujiet, ka elektrolīts nonāktu saskarē ar ādu. Ja tas to-mēr nejauši ir noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavē-

**joties griezieties pie ārsta.** No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

## VI) APKALPOŠANA

- a) **Nodrošiniet, lai instrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.
- b) **Remontam un apkopei izmantojiet tikai Festool oriģinālās rezerves daļas.** Nolūkam neatbilstošu piederumu vai rezerves daļu izmantošana var izraisīt elektrotriecienu vai traumas.

### 2.2 Mašinas drošības noradijumilzmantot tikai oriģinālos Festool piederumus.

- Darbā laikā var veidoties kaitīgi/indīgi putekļi (piemēram, no svinu saturošām krāsām, dažiem koku veidiem un metāliem). Šo putekļu aizskaršana vai ieelpošana apdraud apkalpojošo personālu vai personas tuvākā apkārtnē. Ievērojiet jūsu valstī noteiktos drošības priekšrakstus. Elektro-instrumentus pieslēdziet piemērotām atsūkšanas iekārtām.



Savai drošībai valkājiet elpošanas aizsargmasku P2.



Slīpēšanas laikā iespējamo draudu dēļ valkājiet aizsargbrilles.

- Ja slīpēšanas laikā veidojas eksplozīvi vai uzliesmojoši putekļi, obligāti jāievēro ražotāja noteiktie materiāla apstrādāšanas noteikumi.

- **Nepieļaujiet šķidro pulēšanas līdzekļu (politūras) ieklūšanu ierīcē.** Šķidro pulēšanas līdzekļu (politūras ieklūšana) elektroierīcē palielina risku saņemt elektriskās strāvas triecienu.

### 2.3 Emisijas rādītāji

Saskaņā ar EN 60745 noteiktie rādītāji:

Trokšņa spiediena līmenis	82 dB(A)
Trokšņa jaudas līmenis	93 dB(A)
Mērījumu neprecizitātes papildinājums	K = 3 dB



Izmantot ausu aizsargus!

Svārstību kopējā vērtība (trīs virzienu vektoru summa) mērīta atbilstoši EN 60745:

Svārstību emisijas vērtība (trīs asīm)

<b>Smalkais slīpējums</b>	$a_h = 4,0 \text{ m/s}^2$
Papildu rokturis	$a_h = 6,5 \text{ m/s}^2$
Neprecizitāte	K = 2,0 m/s <sup>2</sup>

<b>Rupjais slīpējums</b>	$a_h = 3,5 \text{ m/s}^2$
Papildu rokturis	$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$
Neprecizitāte	K = 2,0 m/s <sup>2</sup>

<b>Pulēšana</b>	$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$
Papildu rokturis	$a_h = 8,5 \text{ m/s}^2$
Neprecizitāte	K = 2,5 m/s <sup>2</sup>

Dotie emisijas lielumi (vibrācija, troksnis) tika izmēriți saskaņā ar pārbaudes noteikumiem EN 60745 un ir paredzēti ierīču saīdzināšanai. Tie ir piemēroti arī vibrācijas un trokšņu līmeņa pagaidu novērtēšanai pielietojumā. Dotie emisijas lielumi attiecas uz elektroinstrumenta galvenajām pielietošanas jomām. Taču, ja elektroinstrumenti tiek izmantoti citiem mērķiem, kopā ar nepiemērotiem papildinstrumentiem vai nepietiekoti labā tehniskā stāvoklī, vibrācijas un trokšņu līmenis var būtiski paaugstināties visā darbības periodā. Lai izdarītu pareizu novērtējumu, noteiktā darbības laika periodā jāievēro arī ierīces tukšgaitas un dīkstāves laiks. Tas var ievērojami samazināt slodzi kopējā darba periodā.

## 3 Elektriskais pieslēgums un darba uzsākšana



Tīkla spriegumam jāatbilst norādījumiem uz jaudas norādījumu plāksnītes.

Slēdzis (1.2) nodrošina pieslēgšanu vai atslēgšanu (I = iels., 0 = izsl.).

**Tikai RO 150 FEQ:** Atslēgšanas un pieslēgšanas gaitu skatīt 2. attēlā.



Noteikti izslēdziet iekārtu pirms pieslēgšanas vai atslēgšanas no elektriskā tīkla!

## 4 Elektronika



RO 150 FEQ/RO 150 FE aprīkota ar šādu raksturielumu pilnpievada elektroniku:

### Līganu sākumātrumu

Elektroniski regulējamais sākumātrums nodrošina iekārtas iedarbināšanu bez rāvieniem.

### Apgrīzienu skaita regulēšana

Apgrīzienu skaitu ar pagriežama regulētāja (1.4) palīdzību var iestatīt diapazonā no 3300 līdz 6800 min<sup>-1</sup>. Tādējādi iespējams piemērot optimālu zāģēšanas ātrumu katram apstrādājamajam materiālam.

### Pastāvīgais apgrīzienu skaits

Iepriekš izvēlēto dzinēja apgrīzienu skaitu notur elektroniski. Tādējādi slodzes apstākļos tiek saņiegti pastāvīgi saglabājams zāģēšanas ātrums.

### Temperatūras režima nodrošinājums

Ja motora temperatūra ir pārāk augsta, samazinās strāvas padeve un apgrīzienu skaits. Mašīna darbojas ar ierobežotu jaudu, lai varētu nodrošināt ātru motora dzesēšanu ar vēdināšanu. Pēc atdzesēšanas mašīna patstāvīgi atjauno darba tempu.

## 5 Iestatīšana iekārtā



Pirms jebkura darba uzsākšanas noteikti jāizņem tīkla slēdzis no kontaktligzdas.

### 5.1 Slīpēšanas kustība

Ar slēdzi (1.1) var iestatīt divas atšķirīgas slīpētaja kustības.



Pārstatīšanu var veikt tikai slīpmašīnas miera stāvoklī, tā kā darbības laikā slēdzis drošības apsvērumu dēļ tiek bloķēts.

#### **Rotējošā līknes kustība (rupjais slīpējums, pulēšana)**



Rotējošā līknes kustība ir griešanās un ekscentriskās kustības kombinācija. Šī pozīcija jāizvēlas spēcīgai slīpēšanai (rupjam slīpējumam) vai pulēšanai.

Šim nolūkam pārbīdīt slēdzi (1.1) pozīcijā pa labi.

#### **Ekscentriskā kustība (smalkais slīpējums)**



Šo pozīciju izmanto gludu virsmu plānai slīpēšanai (smalkais slīpējums).

Nospiediet slēdzi (1.1) uz leju un pabīdīt to pozīcijā pa kreisi.

#### **5.2 Disku bremzes**

Gumijas manšete (3.1) nepieļauj slīpēšanas diska nekontrolēti ātru griešanos ekscentriskās kustības laikā (smalkā slīpēšana). Tā kā ar laiku manšetes nodilst, nepietiekamas bremzēšanas dēļ tās jānomaina ar jaunām (pasūtījuma Nr. 465 472). Uzstādot jaunu gumijas manšeti (3.1), pievērsiet uzmanību tās pareizam novietojumam.

#### **5.3 Slīpēšanas disku izvēle un montāža**

##### **Slīpēšanas disku izvēle**

Piemērojoties slīpējamai virsmai, iekārtu var aprīkot ar trim atšķirīgiem cietiem slīpēšanas diskiem.

**Cietais:** rupjais un smalkais virsmas slīpējums. Malu apslīpēšana.

**Mīkstais:** universāls rupjai un smalkai slīpēšanai, līdzīnām un noapaļotām virsmām.

**Supermīksts:** smalkam slīpējumam dažādu formu detaļām, izliekumiem, radiālām formām. Neizmantot malu slīpēšanai!

##### **Montāža**

FastFix sistēma nodrošina slīpēšanas diķu nomaiņu bez instrumentu palīdzības:

- Iestatiet slēdzi (1.1) pa labi uz rotējošo līknes kustību,
- Iespiediet tapas aizturi (1.6),
- Noņemiet esošo slīpēšanas disku no vārpstas (labā vītnē),
- Turiet piespiestu vārpstas bloķētāju un uzskrūvējiet jauno slīpēšanas disku līdz atdurei (lai to vairs nevarētu pagriezt tālāk). Pie tam ievērojet, lai gumijas manšete (3.1) tiktu uzmontēta pareizi.
- Atbrīvojiet vārpstas bloķētāju.

Vārpstas bloķētāju iedarbiniet tikai pēc piedziņas vārpstas apturēšanas. Neieslēdziet motoru, kad vārpstas bloķētājs ir nospiests.

#### **5.4 Nostipriniet slīpēšanas līdzekli**

Uz Stickfix slīpēšanas diskiem ātri un vienkārši var piestiprināt piemērotus Stickfix slīpēšanas papīrus un Stickfix slīpēšanas ādu (tūbu). Pašpiestiprinošies

slīpēšanas līdzekļi vienkārši tiek piespiesti pie slīpēšanas diska (1.7) un droši nostiprināti ar Stickfix slīpēšanas diska satvērēju. Pēc lietošanas Stickfix slīpēšanas papīru atkal vienkārši noņem.

#### **5.5 Nostipriniet pulēšanas līdzekli**

Lai izvairītos no bojājumiem, PoliStick pulēšanas materiālus (sūkļus, filcu, aitādu) drīkst uzlikt tikai uz speciālajiem pulēšanas diskiem, kurus uzmontē uz mašīnas slīpēšanas diskiem. PoliStick pulēšanas līdzekļus, tāpat kā Stickfix slīpēšanas līdzekļus, vienkārši piespiež pie pulēšanas diska un pēc lietošanas atkal noņem.

#### **5.6 Atsūkšana**



##### **Atsūkšana**

Veicot darbus, kuros veidojas putekļi, iekārta noteikti jāpieslēdz atsūkšanas iekārtai.

Pie atsūkšanas uzmaivas (1.5) var pieslēgt Festool atsūkšanas iekārtu ar 27 mm atsūkšanas caurules diametru. Lai veiktu pulēšanu, var noņemt atsūkšanas adapteri (4.1). Šim nolūkam nospiediet fiksēšanas taustiņu (4.2), un atvelciet atsūkšanas adapteri virzienā atpakaļ. Lai atkal piestiprinātu atsūkšanas adapteri, ievietojet to tā, kā parādīts 4. attēlā, un virziet to slīpēšanas diska virzienā, kamēr nostrādā fiksēšanas taustiņš (4.2).

#### **5.7 Malu aizsargs (Protector)**

Malu aizsargs (5.1) novērš, lai slīpēšanas disks ar savu ārējo malu skartu virsmu (piemēram, slīpējot gar sienu), un tādējādi izraisītu mašīnas atsitienu.

##### **Montāža**

Virziet malu aizsargu, līdz tas nofiksējas mašīnas virzošajā rievā (5.3).

#### **5.8 Papildus rokturis**

Papildus rokturi (Piederumi 5.2) pēc vēlēšanās var pieskrūvēt uz labo vai kreiso pusē pie mehānisma galviņas.

#### **5.9 Mīksts fasonrokturis**

Mīksts fasonrokturis (dadčji piederums, 5.4) mazina nogurumu, ilgstodi veicot pulčāanas un slīpcāanas darbus.

##### **Montāža:**

Virziet fasonrokturi, līdz tas nofiksējas ierīces vadotnes rievā (5.3).

#### **6 Darbs ar iekārtu**



Nostipriniet instrumentu tā, lai darba gaitā tas nevarētu izkustēties.

Lai vadītu iekārtu droši, turiet to ar abām rokām pie motora pārsega (1.3) un pie piedziņas galviņas (1.8), resp. pie papildus roktura (Piederumi, 5.2). Nepārīslogojiet mašīnu, pārāk stipri to piespiežot! Vislabāko slīpēšanas rezultātu iegūsiet, ja pielietosiet mērenu spiediena spēku. Slīpēšanas rezultāts

un kvalitāte daudzējādā ziņā atkarīgi no pareizā slīpēšanas līdzekļa izvēles. Tabulās A un B norādīti mūsu ieteiktie iestatījumi dažādu slīpēšanas un pulēšanas darbu veikšanai.

## 6.1 Metāla apstrāde

-  Apstrādājot metālu, drošības nolūkos jāievēro šādi pasākumi:
- Iepriekšēja kļūdainas strāvas pievades aizsargslēdža pieslēgšana.
  - Mašīna jāpieslēdz tikai pie piemērotas atsūkšanas iekārtas.
  - Mašīna regulāri jāattīra no putekļainiem nosēdumiem motora korpusā.



Izmantojet aizsargbrilles.

## 7 Piederumi

 Jūsu drošībai izmantojet tikai oriģinālās Festool detaļas un rezerves daļas.  
Firma Festool piedāvā katram izmantošanas gadījumam piemērotus piederumus, slīpēšanas un pulēšanas līdzekļus. Pasūtījuma numurus piederumiem un instrumentiem atradīsiet jūsu firmas Festool katalogā vai internetā „[www.festool.com](http://www.festool.com)“.

## 8 Apkope

  
 Pirms jebkura darba uzsākšanas noteikti jāizņem tīkla slēdzis no kontaktligzdas.  
Visus servisa un apkopes darbus, kam nepieciešama dzinēja atvēršana, atlauts veikt tikai pilnvarotajās klientu apkalpes darbnīcās.

Gaisa cirkulācijas nodrošināšanai dzesēšanas gaisa atverēm motora korpusā vienmēr jābūt brīvām un tīrām. Iekārta aprīkota ar speciālajām pašatslēgšanās oglītēm. Tīklīdz tās nolietojušās, automātiski tiek atslēgta strāvas padeve un iekārta izslēdzas.

## 9 Nolietoto iekārtu likvidēšana

Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzīves atkritumiem! Nododiet ierīces, piederumus un iepakojumus, lai tos pārstrādātu videi nekaitīgā veidā! Levērojiet atiecīgos konkrētajā valstī spēkā esošos noteikumus.

**Tikai ES:** saskaņā ar EK direktīvas 2002/96/EK prasībām nolietotās elektroierīces jāsavāc atsevišķi un jānodos, lai tās pārstrādātu videi nekaitīgā veidā.

## 10 Apdrošināšana

Savas iekārtas mēs apdrošinām pret materiālu defektu vai nepilnību gadījumiem saskaņā ar vietējiem apstākļiem, mazākais uz 12 mēnešiem. ES ietvaros apdrošināšana darbojas 24 mēnešus (skaitot no rēķina izsniegšanas laika). Bojāumi, kas radušies dabīgā/nolietošanās ceļā, pārslodzes gadījumā,

nepieļaujamas izmantošanas gadījumos, kā arī lietotāja vainas dēļ un instrukcijas neievērošanas gadījumos vai arī atklājušies iekārtu pērkot, netiek apdrošināti. Tāpat tas neatliecas arī uz bojājumiem, kuru rašanās celonis ir neoriģinālo piederumu un patērējamo materiālu (piemēram, slīpēšanas disku) izmantošana.

Iebildumi tiek izskatīti tikai tajos gadījumos, kad iekārta nogādāta atpakaļ piegādātājam vai Festool pilnvarotajam pārstāvim neizjauktā veidā. Rūpīgi ievērojiet lietošanas instrukciju, drošības norādījumus, piederumu sarakstu un piegādes komplektāciju. Parasti piemērojami ražotāja norādītie aktuālie norādījumi.

**Piezīme:** Sakarā ar pastāvīgajiem pētījumiem un uzlabojumiem iespējamas izmaiņas norādītajos tehniskajos parametros.

## ES konformitātes deklarācija

Ekscentriskā leņķa slīp-mašīna	Sērijas nr.
RO 150 FEQ	492160, 493974
RO 150 FE	497021
CE marķējuma gads: 2005	

Kā vienīgās atbildīgās personas mēs deklarējam, ka šis produkts atbilst sekojošajām normām vai normatīvajiem dokumentiem. EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 saskaņā ar direktīvu 98/37/EK (līdz 2009. gada 28. decembrim), 2006/42/EK (sākot no 2009. gada 29. decembra), 2004/108/EK prasībām.

Dr. Johannes Steimel 11.01.2010  
Izpētes, izstrādes, tehniskās dokumentācijas  
nodaļas vadītājs

 Festool GmbH  
Wertstr. 20  
D-73240 Wendlingen

## REACH Festool ražojumiem, to piederumiem un patērējamiem materiāliem

Kopš 2007. gada visā Eiropā ir stājusies spēkā ķīmisko vielu regula REACH. Mēs kā "blakuslietotājs", proti, izstrādājumu ražotājs, apzināmies savu pienākumu sniegt informāciju mūsu klientiem. Lai jūs vienmēr būtu lietas kursā, un mēs informētu jūs par iespējamām vielām no kandidātu saraksta, kuras izmantojam savos izstrādājumos, esam izveidojuši šādu tīmekļa vietni: [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Tabula A: Slīpēšana		Rupjais slīpējums		Smalkais slīpējums	
Laka, pildījumi, špaktelēšanas masas		5 - 6	mīksts		1 - 3 Tīpaši mīksts
Laka, krāsa		5 - 6	ciets		3 - 6 ciets
Koks, finieris		5 - 6	ciefs		3 - 6 mīksts
Plastmasa		4 - 6	mīksts		1 - 4 mīksts
Tērauds, varš, alumīnijs		6	mīksts		3 - 6 mīksts

Tabula B: Pulēšana		Pulēšana	Aizzīmogošana	Maksimālā spīduma pulēšana
Laka		6	3	4 - 6
		Sūklis rupjš/smalks	Sūklis smalks, vafelveida	Aitāda
		Pulēšanas pasta	Cietais vasks	-
Plastmasa		6	3	6
		Filcs ciets	Filcs mīksts	Aitāda
		Pulēšanas pasta	Cietais vasks	-

LT

#### Techniniai duomenys RO 150 FEQ/RO 150 FE

Galia	720 W
Apsukos	3300 - 6800 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo eiga	5 mm
Svoris (be kabelio)	2,3 kg
Apsaugos klasė	□ / II

Šie paveikslēliai pateikiami daugiakalbēje naudojimo instrukcijoje.

#### Simboliai



Ispėjimas apie bendruosius pavojus



Naudokite apsaugines ausines!



Skaityti instrukciją / nurodymus!



Nešiokite apsauginius akinius.



Saugodami sveikatą užsidēkite P2 respiratorių.

#### 1 Naudojimas pagal paskirtį

Irenginys skirtas medienai, plastikui, metalui, skirtingų medžiagų jungiamiesiems elementams, dažams/lakui, glaistui ir panašioms ekspluatavimo medžiagoms šlifuoti bei poliruoti. Medžiagų su labiu apdroboti negalima. Saugokite irenginio elektrinio sistema: neleiskite irenginiui sušlapsti ir neeksploatuokite jo drėgnoje aplinkoje. Irenginj galima naudoti tik sausam šlifavimui.



Už žalą ir nelaimingus atsitikimus, naudojant irenginj ne pagal paskirtį, atsako pats naudotojas.

#### 2 Saugos reikalavimai

##### 2.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos

DĒMESIO! Perskaitykite visus saugos nuorodamus ir instrukcijas. Netikslus įspėjančiu-